

应急溢油处置评估表

事故船舶名称	PETRUS
处置时间	7.27-7.29
处置地点	岚山港岚南2
组织单位	东港海事局
参加单位	山东鑫灏环保科技有限公司

处置过程描述

第一时间向日照海事局指挥中心，危防处及岚山海事处相关领导汇报，同时指派公司应急清污船“日港清污7”“兴通清污1”“盛腾清污”向事发地点前进，公司溢油应急设备库组织清污人员，设备和器材火速赶往岚山港岚南2泊位事故现场，13时许公司应急清污船到达现场，立即布放围油栏进行围控，有效防控了海面溢油扩散，保证了岚山港其他泊位正常工作，也为咱海事领导调查取证提供了有力的保证。本次“PETRUS”轮溢油清理工作，我公司从船东着想，按照港方要求，在海事部门的精心指导下，加班加点仅用一天时间（三个工作日）顺利完成了清污工作，得到在现场监督指导工作的港方人员，保险公司，公估公司人员，船方代表一致好评，并对鑫灏公司防控及时、抢险有力表示肯定。

此次“PETRUS”轮应急抢险是鑫灏公司作为日照海域清污力量后第一次工作。在海事部门有力监管，精心指导下，鑫灏公司取得了首次开门红，赢得相关部门及合作伙伴良好的口碑。后续，我们将不忘初心，砥砺前行，一如既往为来港船舶保驾护航。

	评估项目	评估内容	评估结果	备注
溢油处置		应急人员操作是否熟练	是	
		设备、物资是否安排合理	是	
		处置结果是否满足要求	是	
		应急预案是否存在问题	否	

